CODESA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL, S.A.

CADENA DE CUSTODIA (CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES)			
Datos generales			
Nombre del proyecto	Mina de Cobre Panamá		
Lugar	Punta Rincón (Combi/Boat)	Fecha	7-10-14
Promotor	MPSA	Persona de Contacto	Abdiel Santamaría
Teléfono		e-mail	

Condiciones climáticas			
Estado del tiempo			
Soleado		Época Seca	
Nublado	✓	Época Lluviosa	✓
Lluvioso			

Características generales de la muestra

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM (NAD27 o WGS 84)	Descripción de la muestra (Laguna, ríos o quebrada)	Fecha	Hora	Número de recipientes	Temperatura del agua	pH	Conductividad	Condición del agua
PR-M1	0533320	Mar /	7-10-14	9:37am	6	28.6	7.95	56065	Clara
	0996129	Sedimentos			1 Bolsa	—	—		
					(1lb)				

Características del entorno

Tipo de vegetación	—	Actividades del entorno	Mantenimiento del Combi/Boat
Observaciones	Mar un poco agitado		
Persona a cargo del muestreo	Roy Benitez	Fecha: 7-10-14	Hora: 9:37am
Recibido por	Leticia Cruz	Fecha: 7-10-14	Hora: 6:00pm